



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Rua Professor Lobo, nº 550 - Centro, Aracruz - ES, 29190-062

## INDICAÇÃO

Indico à Mesa Diretora e ao Senhor Prefeito Municipal por meio da Secretaria responsável, com fulcro no artigo 162, parágrafo único combinado com artigo 166, inciso I do Regimento Interno, que:

Nos termos das prerrogativas regimentais, solicito a Vossa Excelência que officie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que sejam adotadas, junto à Secretaria competente, as providências necessárias para o reparo da via, da calçada e do bueiro na Rua Açai, localizada no Bairro Novo.

## JUSTIFICATIVA

A Rua Açai apresenta desgaste significativo na pavimentação da via, danos estruturais na calçada e problemas no bueiro, ocasionados pelo tempo e pelo fluxo constante de veículos e pedestres. Tais condições têm dificultado o deslocamento seguro dos moradores, podendo causar acidentes e comprometer a mobilidade urbana, além de provocar acúmulo de água em dias de chuva devido ao bueiro danificado.

O reparo adequado da via, da calçada e do bueiro garantirá melhor trafegabilidade, segurança, acessibilidade e drenagem adequada, beneficiando especialmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a manutenção preventiva contribui para a preservação do patrimônio público e melhora o aspecto urbano do bairro.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que, por meio da Secretaria competente, realize os reparos necessários na via, na calçada e no bueiro da Rua Açai, no Bairro Novo, assegurando melhores condições de circulação, drenagem e bem-estar à comunidade local.

Aracruz/ES, 10 de dezembro de 2025

**DANDAN**  
**Vereador**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340036003300380032003A005000

Assinado eletronicamente por **DANIEL CALDAS SOARES FERREIRA** em 10/12/2025 09:47

Checksum: **F5FDFA113F459D987B1DBBD8CB25F9808DB880E7CE36829055ACBC1CC1407FCA**

